

# Bassin versant de Loyes 1

## Localisation



## Diagnostic

Type de dysfonctionnements	Pas de dysfonctionnement majeur recensé Présence d'un ancien dalot captant les sources en amont pour alimenter les fontaines – risques d'éboulement
Dégâts recensés	Aucun
Risques potentiels	Aucun Mise en séparatif partiel du réseau récemment effectué
Evolution possible	
Enjeu	Aucun
Alea	Aucun

## Travaux préconisés

Aménagements	
Objectifs	
Coût estimatif	

<b>Entretien</b>	
<b>Urgence</b>	

# Bassin versant de Loyes 1

## Localisation



## Diagnostic

Type de dysfonctionnements	Pas de dysfonctionnement majeur recensé Présence d'un ancien dalot captant les sources en amont pour alimenter les fontaines – risques d'éboulement
Dégâts recensés	Aucun
Risques potentiels	Aucun Mise en séparatif partiel du réseau récemment effectué
Evolution possible	
Enjeu	Aucun
Alea	Aucun

## Travaux préconisés

Aménagements	
Objectifs	
Coût estimatif	

<b>Entretien</b>	
<b>Urgence</b>	