


## Bassin versant de Loyes 2

### Localisation



Débordement au niveau de la voirie, les réseaux et fossés n'étant pas en charge



Ruissellement au niveau de la côtière,

<i>Diagnostic</i>	
<b>Type de dysfonctionnements</b>	Glissement de terrain – recensés au PPR Une partie des eaux devant être collectées par les fossés s'écoulent vers la cotière accentuant les risque de glissement Ruissellement au niveau de la voirie Les eaux ne sont pas canalisées vers les fossés existants
<b>Dégâts recensés</b>	Dégradation de la voirie Glissement de terrain
<b>Risques potentiels</b>	Fort : glissement de terrain pouvant menacer des zones habitées
<b>Evolution possible</b>	
<b>Enjeu</b>	Fort
<b>Alea</b>	Fort

<i>Travaux préconisés</i>	
<b>Aménagements</b>	
<b>Objectifs</b>	
<b>Coût estimatif</b>	
<b>Entretien</b>	
<b>Urgence</b>	