

Bassin versant de la Côtière

Localisation



Réseau en charge dans le chemin Chez Magnin, et pâture inondée



Ruissellement sur la voirie (route départementale)

<i>Diagnostic</i>	
Type de dysfonctionnements	Inondations d'habitations par mise en charge du réseau (réseau bouché). L'eau déborde sur la voirie en plusieurs secteurs en raison d'une mauvaise collecte du ruissellement. On notera des arrivées d'eau depuis le coteau, lors de pluies longues, liés à des écoulements en trop plein de la nappe superficielle
Dégâts recensés	Inondations, habitations touchée
Risques potentiels	Inondation
Evolution possible	
Enjeu	Moyen
Alea	Moyen

<i>Travaux préconisés</i>	
Aménagements	
Objectifs	
Coût estimatif	
Entretien	
Urgence	