


Bassin versant de Chavagneux

Localisation



Inondation champs et habitations



Ecoulement en provenance du coteau

<i>Diagnostic</i>	
Type de dysfonctionnements	Inondations, inscrits au PPR de la commune Arrivée d'eaux importantes (sources) du coteau qui viennent stagner dans la plaine L'exutoire est rapidement en charge et le puits d'infiltration insuffisant.
Dégâts recensés	Route coupée, habitations inondées
Risques potentiels	Idem
Evolution possible	Pas de risques d'aggravations
Enjeu	Fort
Alea	Fort

<i>Travaux préconisés</i>	
Aménagements	
Objectifs	
Coût estimatif	
Entretien	
Urgence	