


Bassin versant du Toison 1 et 2

Localisation



Apport important des drainages sur la plateau



Débordement du Toison en fond de vallée et surverse au niveau de la voirie

<i>Diagnostic</i>	
Type de dysfonctionnements	Ruissellements. Apport de sédiments des surfaces agricoles
Dégâts recensés	Dégradation de la voirie
Risques potentiels	Idem
Evolution possible	Erosion des coteaux
Enjeu	Faible
Alea	Moyen

<i>Travaux préconisés</i>	
Aménagements	
Objectifs	
Coût estimatif	
Entretien	
Urgence	